

Carver 530 Montego



Constructeur : Carver
Type de bateau : Vedette habitable
Année : 1991
Matériau de construction : Polyester
Longueur : 9,50 m
Maître Bau : 3,61 m
Tirant d'eau : 0,80 m
Déplacement : 5 T
Hauteur sous barrots : m

Equipements spéciaux : Non
Emménagements : Standard
Expertisé : Non
Etat général : Bon
Transportable : Non
Annexe : Non
Moteur annexe : Non
Puissance moteur annexe : CV

Radeau de survie : Non
Année du radeau :
Nombre de place radeau :
Date révision Bib :

Eau douce :
Capacité réservoirs : 150 l
Matériau réservoirs : Plastique
Mouillage : 1 principal

Etat sellerie : Neuf
Etat vernis / vaigrage :
Etat pont : Très bon
Etat accastillage : Bon
Etat électricité : Bon
Etat plancher : Très bon

Nombres de cabine(s) : 1
Nombre de couchage(s) total : 2+2
Catégorie de navigation : 4 ème
Acquisition : 3 ème main (2003)
Barre : A roue intérieure
Bateau loué : Jamais

Traitement anti osmose : Non
Année du traitement :
Reprise place de port : Possible

Motorisation : In-board jumeaux
Puissance moteur : 2x205 CV 4 T
Marque moteur : VOLVO KA431
Carburant : Essence 95
Capacité des réservoirs carburant : 300 l
Année : ? / 03 **Heures moteur :** xx / 70 h
Consommation : 32 l/h
Vitesse de croisière : 28 nds à 3100 tr
Vitesse de pointe : 33 nds à
Trim : Hydrauliques **Flaps :** Hydrauliques
Matériau réservoir carburant : Inox
Transmission : Z drive

Equipements de confort :
 Guindeau électrique
 Four électrique
 Réchaud 2 feux gaz
 Frigo électrique 12V
 Eau chaude ss pression
 Eau douce (ss pression)
 Chauffage électrique 220V
 TV + antenne + écran
 Davier
 Echelle de bain
 WC électrique marin neuf
 2 bossoirs
 Porte cannes à pêche
 Bimini
 Taud de camping neuf

Electronique Electricité :
 GPS MLR portable
 VHF+ 2 HP
 Speedomètre
 Sondeur Fisherman 4100
 Chargeur de batteries
 2 batteries (2003)
 Circuit interne 12 V
 Circuit interne 220 V
 Projecteur auto directionnel

Matériels	Année	Marque	Observations
GPS			
Sondeur			
VHF			
Radar			
Pilote			

Observations :
 Moteur et embase TD (2002) - Moteur BD (2003)
 Hélices 2003 duo prop... indicateurs trim neufs
 Radeau à remplacer - Homologué 6 personnes
 Etanchéité des hublots refaite en 2003
 Tableau de bord refait type carbone
 Livré avec carénage anodes vidange embases



Prix TTC : 41 000 €
 268 942 FRF
N° de dossier : 126

Tél : +33 (0)2 35 43 53 79 / +33 (0)6 13 17 16 44

Les renseignements indiqués sont réputés exacts. Cependant, ils ne sont pas garantis et ne peuvent constituer les bases d'un contrat.
 Offre valable sous réserve de non-vente.